

GLASS WORKS NARUMI

温度・湿度計取扱説明書

ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みいただき
正しくお使いいただきますようお願いいたします。

設置場所について



卓上用製品は、落下による危険性のない場所に設置
してください。不完全ですと、製品が落下してケガを
するおそれがあります。

品質検査には十分注意しておりますが、万一不具合等ございましたら、お買い求め
いただいた店、または下記へご連絡ください。お取り替えさせていただきます。

鳴海製陶株式会社

〒458-8530 名古屋市緑区鳴海町伝治山3番地

お問合せ窓口 050-1807-0626

E-メール customer@narumi.co.jp

ホームページ <http://www.narumi.co.jp>

S-237 (24-05)

ご使用上の注意

■次のような場所には設置しないでください。
故障・破損の原因になります。

- 温度が+50℃以上になる場所。
(例えば、直射日光の当たる場所やストーブ・レンジなど火気に近い場所など。)
- 冷暖房器具の送風が直接あたる場所。
- 浴室など湿気の多い場所。
- ほこり・油分が多く発生する場所。
- 振動・衝撃のある場所
- 室外

■確実に設置してください。落下すると危険です。
卓上用製品は、落下による危険性のない場所に設置してください。

■ご注意

- ガラスを使用している製品は割れてケガをする場合がございます。
取扱いには充分ご注意ください。
- 小さなお子様がいらっしゃる場合は、手の届かない場所に設置してください。
- おもちゃとしてお使いにならないでください。
- 製品は分解したり改造しないでください。
- 製品に衝撃を与えたり、熱風や蒸気をあてたり、息を吹き込む事は故障・破損の原因
となります。
- 製品は一般家庭用ですので、それ以外の用途には使用しないでください。

仕様

●温度計<THERMOMETER>

・センサ : バイメタル(指針式)

・測定範囲 : 表示目盛範囲

・精度

表示目盛	-20℃以下	-20℃~+40℃以下	+40℃以上
1℃目盛	±2℃	±1℃	±2℃
2℃目盛	±4℃	±2℃	±4℃
5℃目盛	±4℃	±2℃	±4℃

●湿度計<HYGROMETER>

・センサ : バイメタル(指針式)

・測定範囲 : 表示目盛範囲

・精度

表示目盛	20%~50%	35%~75%	75%~90%
2%目盛	±5%	±3%	±5%
5%目盛	±7%	±5%	±7%

※温度・湿度の測定範囲、表示目盛は機種により異なります。

■ご注意

室内の温度・湿度を正確に計るために直接日光に当たる所や冷暖房具、加湿、除湿機具
などの近くは避け空気が良く循環する場所を選び設置してください。

※温度・湿度計は設置してから約1~2時間後に正しい目盛を示します。

※本製品は、専門的な計測器として使用する目的で製造されたものではありません。

ご使用にあたっては、製品の特性を良くご理解の上お使いください。

※温度・湿度の精度誤差などによる二次災害や損害等については、弊社では一切その
責任を負えませんのでご了承ください。

■お手入れについて

ケースなどの汚れ落としに、シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類は使用しないで
ください。油汚れなどは、石鹸水または中性洗剤を柔らかい布に浸して、よく絞ってから
拭き、その後乾いた布で拭き取るときれいになります。

■製品は、厳密な検査の上お客様にお届けしていますが、製造上の不備による不具合
や流通過程において破損する場合がございます。

万一、ご購入の製品に不具合がございましたら販売店または当社お問合せ窓口までご
連絡ください。

アフターサービスについて

●保証期間内に、正常なご使用状態で万一故障した場合には保証書を添えて、お買い上
げ店または保証書に記載の当社お問合せ窓口までお送りください。

●保証内容は保証書に記載したとおりです。

●この製品の補修部品の保存期間は製造打ち切り後3年間です。

※補修部品とは製品の機能を維持するために不可欠な本体部品です。

●修理のとき、必要な部品や付属品などは、一部代替品を使用させていただくことも
ありますので、ご了承ください。

●修理可能な期間は、ご使用条件によりちぎるしく異なるため、精度も元通りになら
ない場合がありますのでご了承ください。

SPECIFICATIONS

●THERMOMETER

・Sensor : Bimetal

・Measurement range : display scale range

・Accuracy

Display scale	Under-20℃	-20℃~+40℃	Over+40℃
1℃ Scale	±2℃	±1℃	±2℃
2℃ Scale	±4℃	±2℃	±4℃
5℃ Scale	±4℃	±2℃	±4℃

●HYGROMETER

・Sensor : Bimetal

・Measurement range : display scale range

・Accuracy

Display scale	20%~50%	35%~75%	75%~90%
2% Scale	±5%	±3%	±5%
5% Scale	±7%	±5%	±7%

■CAUTIONS

・This product shows the correct scale about 1-2 hours after the initial installation.

・In order to measure indoor temperature and humidity correctly, please install it where
there are ample amount of air conditioner, a humidifier and a dehumidifier.

※Since it is a precision instrument, please handle with care, or avoid giving it a strong
shock.

※Please do not take it apart, and refrain from touching or adjusting the inside.

※There is a possibility of the correct indication being altered with the presence of dust
and moisture, so please do not let steam directly touch it and don't blow on it.